



Коды неисправностей газового котла Thermona

КОД СБОЯ	ЗНАЧЕНИЕ:
E1	Блокировка работы из-за отсутствия зажигания пламени горелки
E2	Низкое давление воды отопления
E4	Неисправность температурного датчика отопления (прерывание или короткое замыкание)
E5	Неисправность температурного датчика ГВС
E6	Блокировка работы после перегрева котла (аварийный термостат)
E7	Неисправность датчика наружной температуры
E8	Сбой маностата воздуха (версия турбо) или термостата дымовых газов (версия с дымоходом)*
E9	Низкое напряжение питания



*** В случае появления неисправности E 08 перекрывается привод газа в котёл и 20 минут котёл невозможно запустить. Через 20 минут неисправность будет автоматически разблокирована. В случае повторного появления необходимо пригласить сервисного специалиста и устранить причины неисправности. После возможного вмешательства в прибор необходимо всегда произвести рабочее испытание.**